

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

 Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico Datore_lavoro_Privato CSP/CSE Dirigente Responsabile_Lavori
 Committente Preposto RSPP Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna Pena detentiva Pena detentiva+pecuniaria Pena pecuniaria Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso Risarcimento alla costituita parte civile
 Altri elementi

Quantum

- 1* Grado
 2* Grado
 precedente cassazione
 Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio Malattia Non riguarda un infortunio
 Lesioni Morte

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Ulteriori soggetti lesi
 Altro Salute Sicurezza

Fattispecie

Salito sul tetto di un capannone a circa dieci metri di altezza per eseguire la pulizia delle grondaie, nel corso dei lavori uno dei pannelli in vetro resina si sfondava facendolo precipitare a terra.

Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

Principio di diritto

La responsabilità dell'imputato si fonda sulla mancata verifica, da parte sua,

1.della resistenza del lucernaio e dell'idoneità dello stesso a sostenere il peso del lavoratore e

2.che il cestello non coincide con la piattaforma aerea, consentendo il raggiungimento di un sito in quota, ma non lo svolgimento dei lavori in quota, salva la ricorrenza di situazioni particolari, sicché l'eventuale presenza del cestello in cantiere non si sarebbe tradotta nella disponibilità di tutti i necessari dispositivi di sicurezza.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto_del_ricorso Ricorso_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle parti civili costituite , che liquida in complessivi €6.500,00, oltre accessori come per legge.

Note

Non erano stati predisposti idonei sistemi di protezione e non era stata verificata la resistenza del lucernaio e l'idoneità dello stesso a sostenere il peso del lavoratore.

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.